

ต้องฝึกอบรม Training

► ก่อนใช้เครื่องจักร

ห้ามใช้งานเครื่องจักรที่คุณยังไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ความปลอดภัยกับเครื่องจักรนั้น เริ่มจากการฝึกอบรม คุณควรเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องจักรและทราบว่าต้องทำอย่างไรหากเครื่องจักรเดินเครื่องผิดปกติ ต้องตรวจสอบความผิดปกติน้องเครื่องจักร ก่อนใช้งาน และสังเกตการเคลื่อนไหว เสียง หรือกลิ่นที่ผิดปกติ รวมถึงการรู้ว่าหลังจากข้อมูลเหล่านี้



รู้จักและใช้ปุ่ม ปิดฉุกเฉินเป็น Emergency shut off

ควรทราบวิธีการปิดและตัดไฟเครื่องจักรที่เดินเครื่องอยู่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สังเกตปุ่มฉุกเฉินหรือarrowเพื่อตัดแหล่งพลังงานซึ่งอาจเป็นไฟฟ้า แก๊สชัด ระบบไฮดรอลิก ระบบไฮอน้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ

อุบัติเหตุจากการทำงาน เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ หากคนทำงานทุกคนมี Safety Mind



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)



www.tosh.or.th



สสปท-TOSH



@TOSH



TOSHThailand



18 ถนนบริษัทชาชนี แขวงจันทร์ฯ
เขตตัลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2448 9111



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ความปลอดภัย ในการทำงานกับ เครื่องจักร



สังเกตป้ายแจ้งเตือน Safety tag

ควรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณและป้ายแจ้งเตือนอย่างเคร่งครัด เครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัยหรือเครื่องจักรของการซ่อมแซมควรมีป้ายเตือนขัดเจน และควรล็อกไว้ ช่องอุปกรณ์ล็อกและป้ายเตือนต้องถอดออกได้โดยบุคคลผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น



ระวังอันตรายจากความร้อนและแสงไฟ Heat and Light ►►



เครื่องจักรบางชนิด มีอันตรายจากความร้อน แสงเลเซอร์ และแสงญวี จึงควรติดป้ายเตือนอันตรายไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อนและแสงที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แวนเดา กระป๋องหน้า และถุงมือกันความร้อนในขณะทำงาน

ระวังพลังงานตกค้าง Stored Energy


เครื่องจักรบางประเภทที่มีขนาดใหญ่อาจมีพลังงานสะสมตกค้างไว้ ลึกลึกล้ำๆ จะปิดเครื่องอยู่ก็อาจกลับมาหากิจกรรมบาดเจ็บขึ้นได้เนื่องจากการทำงานอาจไม่ได้หยุดทันทีหลังจากปิดการใช้งาน อาจเป็นกระแสคงในตัวเก็บประจุไฟฟ้าซึ่งอาจปล่อยไฟกลับมาให้เครื่องทำงานอีกครั้ง หรือพลังงานกลที่คงเหลือใน springs และส่วนที่มีการหมุน จึงควรระมัดระวังเมื่อยกกล้องเครื่องจักรเหล่านี้ และควรศึกษาหลักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้ทราบถึงความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

หลีกเลี่ยงไฟฟ้าแรงสูง และอันตรายจากไฟฟ้า High Voltage and Electrical Hazards



จัดเก็บสายไฟหรือสายเคเบิลให้ถูกที่ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ากับเครื่องจักรและปิดฝ่าครอบให้เรียบร้อย หากพบสายไฟที่หลุดลุยหรือฉีกขาดควรเร่งแจ้งข่าวไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญทำการเปลี่ยนเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัด ไฟฟ้าลัดวงจร ชั้นนอกจากอันตรายกับผู้สัมผัสแล้วยังเป็นอิกสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟไหม้อกด้วย

ตรวจสอบก๊าซ ระบบไฮดรอลิก และระบบอัดอากาศ Gas, Hydraulic and Compressed Air



เครื่องจักรสามารถมีแหล่งพลังงานจากระบบก๊าซ ระบบอัดอากาศ หรือระบบไฮดรอลิกท์ และสายส่ง จึงควรทำการตรวจสอบร่วมด้วยการสังเกตกลีบเสียง และแรงดันอยู่เสมอเพื่อบ่งบอกว่าไม่ได้เครื่องจักรเสียหายหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นได้

►► มีสติเมื่อปฏิบัติงานพื้นที่ลื่น Slippery Floors

นำมั้นหรือข่องเหลวบนพื้นที่ร่วบเครื่องจักรสามารถทำให้คุณเกิดอันตรายร้ายแรงได้ หากเกิดการลื่นหรือเสียกรทรงตัว และหากล้มเข้าไปในตัวเครื่องจักรจะนั่นควรรักษาพื้นให้แห้งและสะอาดเสมอ

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันจุดอันตราย Safety Guard ►►

ติดตั้งฝาครอบส่วนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว เช่น สายพาน รอก เพียง โซ่ และจุดหมุนอื่นๆ ชั้นสามารถหนึ่ง หรือดึงนิ่มมือ ผม เสือผ้าหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายอันเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้

สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) ►►



สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เมื่อต้องทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น สาร ears plug หรือ ears muff เมื่อทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ความถี่สูงเมื่อทำงานกับส่วนที่สัมผัสความร้อนหรือส่วนที่มีความแหลมคมของเครื่องจักร สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อทำงานกับเครื่องจักรที่สามารถจับชิ้นงานหรือเศษของชิ้นงานออกมайд้วย และสวมหน้ากากนิรภัยเมื่อต้องทำงานในบรรยากาศที่มีไออกไซด์ของสารเคมี ฝุ่น และไอโอดีน